

**Cours d'eau**

**Gourniès**

**Commune(s)**


**Claret (34)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Débroussaillage

Mois d'intervention : octobre 2024

Durée d'intervention : 10 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**Gourniès**

**Commune(s)**

**Claret (34)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Débroussaillage

Mois d'intervention : octobre 2024

Durée d'intervention : 10 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



# Intervention Avant/Après Equipe Verte

**Cours d'eau**

**Gourniès**

**Commune(s)**

**Claret (34)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Désembâclement
- Débroussaillage

Mois d'intervention : octobre 2024

Durée d'intervention : 10 jours




**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



# Intervention Avant/Après Equipe Verte

<p><b>Cours d'eau</b></p>	<p><b>Brestalou</b></p>
<p><b>Commune(s)</b></p>	<p><b>Lauret (34)</b></p>
<p>Travaux réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Abattage</li> <li><input type="checkbox"/> Nettoyage passe à poissons</li> <li><input type="checkbox"/> Désembâclement</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Débroussaillage</li> </ul> <p><u>Mois d'intervention : octobre 2024</u></p> <p><u>Durée d'intervention : 8 jours</u></p>	
<p><b>PHOTOS AVANT</b></p>	<p><b>PHOTOS APRES</b></p>
	

# Intervention Avant/Après Equipe Verte

**Cours d'eau**

**Le Bay**

**Commune(s)**

**Logrian (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Désembâclement
- Débroussaillage

Mois d'intervention : octobre 2024

Durée d'intervention : 10 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**Vidourle**

**Commune(s)**


**Moulin de Villetelle (34)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Débroussaillage
- Désembâclement
- Nettoyage passe à poissons



Mois d'intervention : septembre 2024

Durée d'intervention : 1 jour



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**Vidourle**

**Commune(s)**


**Villetelle (34)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Débroussaillage
- Désembâclement
- Débroussaillage

Mois d'intervention : septembre 2024

Durée d'intervention : 2 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



# Intervention Avant/Après Equipe Verte

**Cours d'eau**

**Vidourle**

**Commune(s)**


**Villetelle (34)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Débroussaillage
- Désembâclement
- Nettoyage passe à poissons


Mois d'intervention : septembre 2024

Durée d'intervention : 3 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



# Intervention Avant/Après Equipe Verte

**Cours d'eau**

**Ruisseau de Campredon**

**Commune(s)**


**Quissac (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Débroussaillage
- Désembâclement

Mois d'intervention : octobre 2024

Durée d'intervention : 6 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**Vidourle**

**Commune(s)**


**Sommières (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Désembâclement passerelle

Mois d'intervention : novembre 2024

Durée d'intervention : 1 jour



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**Le Doulibre**

**Commune(s)**

**Crespian (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Désembâclement
- Débroussaillage



Mois d'intervention : décembre 2024

Durée d'intervention : 15 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**La Courme – Mas Mourier**

**Commune(s)**


**Vic le Fesq (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Débroussaillage
- Désembâclement


Mois d'intervention : novembre 2024

Durée d'intervention : 1 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**Le ruisseau d'Enval**

**Commune(s)**


**Pompignan (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Désembâclement
- Débroussaillage



Mois d'intervention : novembre 2024

Durée d'intervention : 15 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



# Intervention Avant/Après Equipe Verte

**Cours d'eau**

**Le ruisseau d'Enval**

**Commune(s)**


**Pompignan (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Désembâclement
- Débroussaillage


Mois d'intervention : novembre 2024

Durée d'intervention : 15 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**



**Cours d'eau**

**Le ruisseau d'Enval**

**Commune(s)**


**Pompignan (30)**

Travaux réalisés :

- Abattage
- Nettoyage passe à poissons
- Désembâclement
- Débroussaillage et abattage

Mois d'intervention : novembre 2024

Durée d'intervention : 15 jours



**PHOTOS AVANT**

**PHOTOS APRES**

